

四川同晟氨基酸有限公司  
2021 年环境隐患治理验证台帐

序号	隐患描述	检查时间	隐患整改措施	隐患整改验证效果	整改完成时间	整改负责人	验收人
1	厂区内设有1个玻璃钢结构盐酸储罐，罐体完好无破损，有围堰，但围堰内有雨水、内壁有脱落情况。	2021.3.5	修补储罐内围堰内壁防渗层，强化防渗，及时清理围堰内的雨水	合格	2021.3.25	文全	刘林
2	平台地面设置了防渗混凝土，并建立了完善的突发环境事件管理体系，但装卸平台面积较小，地面硬化未完全	2021.3.5	散装液体装卸平台周围地面需硬化及重点防渗处理	合格	2021.3.25	文全	刘林
3	冷却水传输泵属于有防护设施的普通泵，泵机均位于冷水水池防溢流槽，槽内地面已做硬化防渗处理，地面无破损情况，目视检查冷却水泵存在润滑油泄漏情况。	2021.3.5	加强管理，定期开展防渗效果检查，防止润滑油泄漏，及时清空防滴漏设施	合格	2021.3.25	文全	刘林
4	制冷机泵属于有防护设施的普通泵；位于制冷机泵房内，泵体周边有防溢流措施，但	2021.6.20	加强管理，定期开展防渗效果检查，防止“跑冒滴漏”现象，及时清空防滴漏设施	合格	2021.6.30	陈勇	刘林

	制冷机房有散流液体，存在“跑冒滴漏”现象						
5	主要储存物质为谷氨酸半成品，均采用袋装，放置于地面上；库房地面采用具有防渗阻隔系统的混凝土硬化进行防渗，但库房防雨措施有缺失。	2021. 11. 25	修补库房侧面围墙，增强库房防雨措施，定期开展防渗效果检查日常目视检查日常维护	合格	2021. 12. 05	文全	刘林
6	厂区涉及的危废主要有釜残液、废机油等，集中收集后交有资质单位处理，但厂区危废暂存间无有效防雨措施。	2021. 11. 25	修补危废间侧面围墙，增强库房防雨措施，定期开展防渗效果检查日常目视检查日常维护	合格	2021. 12. 05	文全	刘林
7	厂区二车间、三车间外均放置有桶装液体溶剂和粉体原料，地面无围堰、无三防措施，如若倾倒极易造成土壤污染。	2021. 11. 25	清理临时库房的粉体、液体原辅料，需放置于具有三防设施的储存场所	合格	2021. 12. 05	汪昌华	刘林
8	厂区机修车间主要用于车间内零部件的维修，涉及到的工艺主要为焊接；车间地面做了硬化处理，无破损、无滴漏渗漏情况，但有部分工	2021. 11. 25	加强管理，禁止工件放置于车间外，机修工作应棚内作业。	合格	2021. 12. 05	文全	刘林



	件放置于车间外。						
--	----------	--	--	--	--	--	--

四川同晟氨基酸有限公司

2022年1月5日